








	<h2 style="color: #E67E22;">AD9510BCPZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AD9510BCPZ</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: ADI (Analog Devices, Inc.)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  AD9510BCPZ.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1310 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AD9510BCPZ
Hersteller	ADI (Analog Devices, Inc.)
Beschreibung	IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	1310 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Art	Fanout Buffer (Distribution), Divider
Frequenz - Max	1.2GHz
Verpackung / Gehäuse	64-VFQFN Exposed Pad, CSP
Supplier Device-Gehäuse	64-LFCSP-VQ (9x9)
Zahl der Schaltkreise	1
Spannungsversorgung	3.135 V ~ 3.465 V
Ausgabe	CMOS, LVDS, LVPECL
Eingang	Clock
Verhältnis - Eingang: Ausgang	2:8
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes
Verpackung	Tray



















































AD9510BCPZ ist neu im Original, Suche AD9510BCPZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AD9510BCPZ ADI (Analog Devices, Inc.) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AD9510BCPZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>AD9511BCPZ ADI (Analog Devices, Inc.) IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP</p>	 <p>AD9510-VCO/PCBZ ADI (Analog Devices, Inc.) BOARD EVALUATION FOR AD9510</p>	 <p>AD9512/PCBZ ADI (Analog Devices, Inc.) BOARD EVAL FOR AD9512</p>	 <p>AD9510BCPZ.. A A QFN64</p>
 <p>AD9510/PCBZ ADI (Analog Devices, Inc.) BOARD EVALUATION FOR AD9510</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP-R7 ADI (Analog Devices, Inc.) IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP</p>	 <p>AD9511BCPZ-REEL7 ADI (Analog Devices, Inc.) IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP</p>	 <p>AD9508SCPZ-EP ADI (Analog Devices, Inc.) IC CLK BUFF 1:4 1.65GHZ 24LFCSP</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  AD9389BBCPZ-80 |  AD9389BBSTZ-165 |  AD9389BBSTZ-165 |  AD9393BBCZ-80 |  AD9393BBCZ-80 |
|  AD9393BBCZRL-80 |  AD9393BBCZRL-80 |  AD9394BCBZ-R7 |  AD9396KSTZ-100 |  AD9398KSTZ-100 |
|  AD9398KSTZ-100 |  AD9398KSTZ-150 |  AD9398KSTZ-150 |  AD9418XXA |  AD9432BST-105 |
|  AD9432BST-80 |  AD9433BSQ-105 |  AD9433BSQ-125 |  AD9434BCPZ-500 |  AD9462BCPZ-125 |
|  AD9483KS-100 |  AD9483KS-140 |  AD9501JN |  AD9501JP |  AD9508BCPZ-REEL7 |
|  AD9511BCPZ-REEL7 |  AD9512BCPZ-REEL7 |  AD9513BCPZ |  AD9514BCPZ-REEL7 |  AD9515BCPZ-REEL7 |
|  AD9516-0BCPZ |  AD9516-1BCPZ |  AD9516-3BCPZ |  AD9516-3BCPZ-REEL7 |  AD9516-4BCPZ |
|  AD9518-1ABCPZ |  AD9518-2ABCPZ-RL7 |  AD9518-3ABCPZ |  AD9518-4ABCPZ-RL7 |  AD9520-3BCPZ |
|  AD9520-4BCPZ |  AD9520-4BCPZ-REEL |  AD9522-4BCPZ |  AD9523-1BCPZ-REEL7 |  AD9523BCPZ |
|  AD9524BCPZ |  AD9528BCPZ |  AD9549ABCPZ |  AD9549ABCPZ-REEL7 |  AD9551BCPZ-REEL7 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited