 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	LMK00308SQX/NOPB	
	Hersteller-Teilenummer:	LMK00308SQX/NOPB
	Hersteller / Marke:	N/A
	Teil der Beschreibung:	IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 2719 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		









Spezifikationen

Teilenummer	LMK00308SQX/NOPB
Hersteller	N/A
Beschreibung	IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing - Uhr
Teilstatus	2719 pcs Stock
Spannungsversorgung	3.15 V ~ 3.45 V
Art	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer, Translator
Supplier Device-Gehäuse	40-WQFN (6x6)
Serie	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	3:9
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	40-WQFN Exposed Pad
Ausgabe	HCSSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Zahl der Schaltkreise	1
Befestigungsart	Surface Mount
Eingang	CML, HCSSL, HSTL, LVDS, LVPECL, SSTL, Crystal
Frequenz - Max	3.1GHz
Differenzial - Eingang: Ausgang	Yes/Yes

LMK00308SQX/NOPB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, LMK00308SQX/NOPB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, LMK00308SQX/NOPB mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ LMK00308SQX/NOPB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00334RTVTQ1 N/A FOUR-OUTPUT PCIE/CLOCK BUFFER</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00308SQE/NOPB N/A IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00334RTVT N/A FANOUT BUFFER FOR HIGH FREQUENCY</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00308SQ TI TI WQFN40</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00308SQ/NOPB N/A IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00338EVM N/A EVAL MODULE FOR LMK00338</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00308EVM/NOPB N/A BOARD EVAL FOR LMK00308</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>LMK00334RTVRQ1 N/A IC CLK BUF 400MHZ 1CIRC 32WQFN</p>

LMK00308SQX/NOPB Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

LMK00308SQX/NOPB	LMK00308SQX/NOPB Datenblatt	LMK00308SQX/NOPB-Datenblätter	LMK00308SQX/NOPB PDF	LMK00308SQX/NOPB
LMK00308SQX/NOPB Electronic	LMK00308SQX/NOPB-Komponenten	LMK00308SQX/NOPB-Verteiler	LMK00308SQX/NOPB-Bild	LMK00308SQX/NOPB-Teil
LMK00308SQX/NOPB Preis	LMK00308SQX/NOPB Hersteller	LMK00308SQX/NOPB Bild	LMK00308SQX/NOPB Aktie	LMK00308SQX/NOPB Inventar
LMK00308SQX/NOPB Neu	LMK00308SQX/NOPB Original	LMK00308SQX/NOPB garantiert	LMK00308SQX/NOPB RFQ	LMK00308SQX/NOPB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.
Copyright © 2020 YIC International Co., Limited