

 <p>Expertise Applied Answers Delivered</p>	<h2 style="color: red;">RYC8240-2WM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	RYC8240-2WM
	Hersteller / Marke:	Hamlin / Littelfuse
	Teil der Beschreibung:	IC PWR DIST SWITCH QUAD 16-SOIC
Datenblätter:	 RYC8240-2WM.pdf	
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, 6500 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	RYC8240-2WM
Hersteller	Hamlin / Littelfuse
Beschreibung	IC PWR DIST SWITCH QUAD 16-SOIC
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > PMIC-Netzschalter,
Teilstatus	6500 pcs Stock
Serie	PolySwitch®
Eingabetyp	-
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Ausgabebetyp	N-Channel
Eigenschaften	Status Flag
Schnittstelle	-
Verpackung / Gehäuse	16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangskonfiguration	-
Verhältnis - Eingang: Ausgang	1:1
Spannung - Versorgung (Vcc / Vdd)	Not Required
Fehlerschutz	Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over
Rds On (Typ)	95 mOhm
Spannung - Last	3 V ~ 5.5 V
Strom - Ausgabe (max)	600mA
Schalertyp	USB Switch
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RYC8240-2WM ist neu im Original, Suche RYC8240-2WM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RYC8240-2WM Hamlin / Littelfuse mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RYC8240-2WM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RYC8210-3M RAYCHEM RYC8210-3M RAYCHEM</p>	 <p>RYC8220-2M Hamlin / Littelfuse IC PWR DIST SWITCH DUAL 8-SOIC</p>	 <p>RYC8220-4M Hamlin / Littelfuse IC PWR DIST SWITCH DUAL 8-SOIC</p>	 <p>RYC8520H Hamlin / Littelfuse IC PWR SWITCH PROT SGL SOT23-6</p>
 <p>RYC25DRSH-S288 Sullins Connector Solutions CONN EDGE DUAL FMALE 50POS 0.100</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RYC8502L Raychem RYC8502L Raychem</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RYC8520HZ0AL OKI SEM OKI SEM SOT23-6</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p>RYC8502A Raychem RYC8502A Raychem</p>

heiße Teile

Mehr

⚙️ 12105E224MAT2A	➡️ ADG1609BCPZ-REEL7	➡️ ASMCC0178-7	D ATF2500C-20JC	➡️ BAS3005B-02VE6327
⊣ C0561AD-L/20PC-3	⚙️ D6PF1G960M3B9-Z	D DD100GB40	➡️ DS21Q48N	➡️ DS75176BMX
⚙️ FDU6512A	⊣ GRM155R71E102KAO1D	⚙️ GS3TW-8820-TR	➡️ INA168NA/3K	➡️ ISL85033IRTZ
D LM3502SQX-35	⚙️ LM7915CT	⊣ LMSZ5240BT1G/1206-10V	⚙️ LP3470IM5-3.O8	➡️ LT3506AEDHD#PBF
➡️ MC10H188FNR2	➡️ OPA2340PA	⚙️ PS8601L-A	⊣ RC1206JR-0712RL	➡️ RM15TB-M
➡️ RM50TA-2H	➡️ RSB6.8CST2R	D RYC002N05	⚙️ RYC002N05T316	⊣ RYC8210-3M
⚙️ RYC8220-2M	D RYC8240-4WM	➡️ RYC8502A	➡️ RYC8502L	➡️ RYC8520H
⊣ RYC8620-1M	⚙️ RYC8620-1MZ0AT	➡️ RYC8620-2M	➡️ RYC8621-1M	➡️ RYC8630-2M
⚙️ RYC8635-1M	⊣ S1B-M3/61T	⚙️ SC1453ISK-3.0TRT	D SD25-0836R9UBQ2	➡️ SKKT323/12E
➡️ SM1350ABV	⚙️ STGE40N60D	⊣ V24C3V3T75AL	⚙️ ZUW10483R3	➡️ ZX5T3ZTA/C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited