
	<b>BD3150N50100AHF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	BD3150N50100AHF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Anaren
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	XFRMR BALUN RF 3100-5000MHZ 0404
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">BD3150N50100AHF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	BD3150N50100AHF
Hersteller	Anaren
Beschreibung	XFRMR BALUN RF 3100-5000MHZ 0404
Kategorie	RF / IF und RFID > Balun
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Serie	Xinger®
Return Loss (min)	13dB
phasen~~POS=TRUNC	3°
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	0404 (1010 Metric)
Befestigungsart	Surface Mount
Einfügedämpfung (Max)	0.9dB
Impedanz - asymmetrisch / symmetrisch	50 / 100 Ohm
Frequenzbereich	3.1GHz ~ 5GHz

BD3150N50100AHF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BD3150N50100AHF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BD3150N50100AHF Anaren mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BD3150N50100AHF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD3150YS_L2_00001</b> PANJIT BD3150YS_L2_00001 PANJIT</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD3181FVM</b> ROHM BD3181FVM ROHM</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD3180FV</b> ROHM BD3180FV ROHM</p>	 <p><b>BD3150L50100AHF</b> Anaren IC TRANSFORMER BALUN DC 0603</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD3150S_L2_00001</b> PANJIT BD3150S_L2_00001 PANJIT</p>	 <p><b>BD3180FV-E2</b> Rohm Semiconductor IC OPAMP CURRENT SENSE 8SSOP</p>	 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p> <p><b>BD3150L50100A00</b> XINGER BD3150L50100A00 XINGER</p>	 <p><b>BD30KA5FP-E2</b> Rohm Semiconductor IC REG LDO 3V 0.5A TO-252-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BD3150N50100AHF Anaren	BD3150N50100AHF Datenblatt	BD3150N50100AHF-Datenblätter	BD3150N50100AHF PDF	Anaren BD3150N50100AHF
BD3150N50100AHF Electronic	BD3150N50100AHF-Komponenten	BD3150N50100AHF-Verteiler	BD3150N50100AHF-Bild	BD3150N50100AHF-Teil
BD3150N50100AHF Preis	BD3150N50100AHF Hersteller	BD3150N50100AHF Bild	BD3150N50100AHF Aktie	BD3150N50100AHF Inventar
BD3150N50100AHF Neu	BD3150N50100AHF Original	BD3150N50100AHF garantiert	BD3150N50100AHF RFQ	BD3150N50100AHF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited