











|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>RE46C101E8F</b></p>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RE46C101E8F</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Micrel / Microchip Technology</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC HORN DRIVER DUAL 8DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.RE46C101E8F.pdf</a><br/><a href="#">2.RE46C101E8F.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3887 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  |   |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |

Spezifikationen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Teilenummer             | RE46C101E8F   |
| Hersteller              | Micrel / Microchip Technology                           |
| Beschreibung            | IC HORN DRIVER DUAL 8DIP                                |
| Kategorie               | Integrierte Schaltungen (ICs) > Schnittstelle - Sensor- |
| Teilstatus              | 3887 pcs Stock  |
| Serie                   | -   |
| Eingabetyp              | Logic   |
| Strom - Versorgung      | 100nA   |
| Betriebstemperatur      | 0°C ~ 50°C  |
| Befestigungsart         | Through Hole  |
| Art                     | Horn Driver   |
| Ausgabetyyp             | Logic   |
| Schnittstelle           | Logic   |
| Verpackung / Gehäuse    | 8-DIP (0.300", 7.62mm)                                  |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PDIP  |
| Verpackung              | Tube  |

RE46C101E8F ist neu im Original, Suche RE46C101E8F Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RE46C101E8F Micrel / Microchip Technology mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RE46C101E8F: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <p><b>RE46C101S8TF</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC</p> |  <p><b>RE46C100D8TF</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>IC HORN DRIVER</p> |  <p><b>RE46C100S8TF</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC</p> |  <p><b>RE46C101EF</b><br/>R&amp;E<br/>RE46C101EF R&amp;E</p>                               |
|  <p><b>RE46C100S8F</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC</p>  |  <p><b>RE46C102E</b><br/>RE<br/>RE46C102E RE</p>                                 |  <p><b>RE46C100D8F</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>IC HORN DRIVER</p>             |  <p><b>RE46C101S8F</b><br/>Micrel / Microchip Technology<br/>IC HORN DRIVER DUAL 8SOIC</p> |

heiße Teile

Mehr

|               |                    |               |                      |                |
|---------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|
| ACE50533BNA+H | BSM300GA120DN2S    | BZT52-C43S    | CEU4J2X7R1H473K125AE | CY24206ZXC-4T  |
| CY25022ZXC-3  | ERB21B5C2E680JDX1L | G1000QC450    | GQM1875C2E1R8WB12D   | LES20A48-3V3RE |
| LM48512TLX    | LMSZ5221BT1G       | LP3872ES-5.0  | LT1245CS8#TRPBF      | MM74HCT32N     |
| MURP40040CT   | NCP1501DMR2G       | PBLS4004D     | PS2561DL-1Y-V-A      | RE46C102E      |
| RE46C105      | RE46C105-I/SL      | RE46C105S     | RE46C105S14F         | RE46C108E      |
| RE46C108S8F   | RE46C108STF        | RE46C117S8F   | RE46C121E            | RE46C140       |
| RE46C140S     | RE46C140S16F       | RE46C140SF    | RE46C141S16F         | RE46C141SW16TF |
| RE46C144      | RE46C152-V/P       | RE46C152E16F  | RE46C153E            | RE46C180E16F   |
| RE46C180S16F  | RE46C190-V/SL      | RE46C190S16TF | RE46C190T-V/SL       | RE46C200-V/SL  |
| RE46C317S8TF  | S-1135C18-M5T1S    | SCF1800AD180  | SIP4282DVP-3-T1-E3   | TM25DZ-H       |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited