








	<b>TLE9867QXA40XUMA2</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TLE9867QXA40XUMA2
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.TLE9867QXA40XUMA2.pdf</a> <a href="#">2.TLE9867QXA40XUMA2.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**Spezifikationen**

Teilenummer	TLE9867QXA40XUMA2
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Eingebettet -
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	5.5 V ~ 28 V
Supplier Device-Gehäuse	VQFN-48-31
Serie	Automotive, AEC-Q100
RAM-Größe	6K x 8
Programmspeichertyp	FLASH (64 kB)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	48-VFQFN Exposed Pad
Andere Namen	SP001583374
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C
Anzahl der E / A	10
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	26 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Schnittstelle	LIN, SSI, UART
Core-Prozessor	ARM® Cortex®-M3
Controller Serie	-
Anwendungen	Automotive

TLE9867QXA40XUMA2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TLE9867QXA40XUMA2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TLE9867QXA40XUMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TLE9867QXA40XUMA2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TLE9861QXA20XUMA1</b> Infineon Technologies IC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>	 <p><b>TLE9869QXA20XUMA1</b> Infineon Technologies IC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>	 <p><b>TLE9867QXA20XUMA1</b> Infineon Technologies IC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>	 <p><b>TLE9867QXA40XUMA1</b> Infineon Technologies IC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>
 <p><b>TLE9868QXB20</b> INFINEON TLE9868QXB20 INFINEON</p>	 <p><b>TLE9869QXA20XUMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>	 <p><b>TLE9867QXW20XUMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>	 <p><b>TLE9867QXA20XUMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IC SOC MOTOR DRIVER 48VQFN</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

TLE9867QXA40XUMA2 International Rectifier (Infineon Technologies)	TLE9867QXA40XUMA2 Datenblatt	TLE9867QXA40XUMA2-Datenblätter	TLE9867QXA40XUMA2 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) TLE9867QXA40XUMA2
TLE9867QXA40XUMA2 Electronic	TLE9867QXA40XUMA2-Komponenten	TLE9867QXA40XUMA2-Verteiler	TLE9867QXA40XUMA2-Bild	TLE9867QXA40XUMA2-Teil
TLE9867QXA40XUMA2 Preis	TLE9867QXA40XUMA2 Hersteller	TLE9867QXA40XUMA2 Bild	TLE9867QXA40XUMA2 Aktie	TLE9867QXA40XUMA2 Inventar
TLE9867QXA40XUMA2 Neu	TLE9867QXA40XUMA2 Original	TLE9867QXA40XUMA2 garantiert	TLE9867QXA40XUMA2 RFQ	TLE9867QXA40XUMA2 Online bestellen